

4. Juli 2000

Aufgabe Metallanalyse → Triap Quarimpulser  
Proj. Profile → a) 35ml, Sims, 2s Puff  
b) 55ml  
Zigaretten 1R4F  
VIRGO CA / D-lighter

Probleme: extrem hoher Zugwiderstand als Quarimpulser

Folgerungen:

- Verzerrung des Simsprofils (bei 35ml)
- extrem langes Tailend (bes. bei 55ml)
  - Zugdauer (Puff duration) > 2s
  - Verschleppen des Zugprofils in den nachfolgenden Zug
- Triggerproblem für D-lighter:  
lighter triggern auf dem 'Verschleiß'-Peak

Status: - Metallanalyse für 1R4F ist abgeschlossen

35ml

55ml →



Einstellungen

Time: 1.9

Profile: 2 Sims

Volume: 95% = 55ml

Ist: Duration 3s  
Profile 2  
Vol. 55ml

Proben → Henschel

2505371575